

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №1

23 серпня 2022 року

м. Кропивницький

Комісія у складі
Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Іван БОЙЧУК**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Начальнику Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Олександр СІЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка **Рашида Абашева**
проведено огляд об'єкта підвальних приміщень навчального корпусу № 1 (ауд. № 62-64) ЦДПУ ім. В.Винниченка

розташованого за адресою: вул. Шевченка,1, м. Кропивницький, Кропивницького району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: приміщення ЦДПУ цокольне (бібліотека)
основне функціональне призначення: для навчання.
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДПУ ауд. № 62-64 загальна площа **91,1 кв.м.**, загальний об'єм **255 куб. м.**, розрахована на **50 чол.**
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, в наявності 1 додатковий аварійний вихід (Ауд. № 62—64), біля входу до укриття встановлена табличка з написом « Укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення(нерозсерджені)
4. Стан системи вентиляції: в наявності, справна.
5. Стан системи водопостачання: система водопостачання відсутня, не передбачено проектом.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом
санвузли: відсутні, в наявності ємності для нечистот.
7. Стан систем опалення: в справному стані від міської мережі центрального опалення (ауд.№ 62-64)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: стаціонарні телефонні апарати у кількості 2 шт., інтернет.
10. Протипожежний стан:
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 3 вогнегасники.






ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Аудиторії (№62-64) навчального корпусу №1 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького. за умов забезпечення:

- місцями для сидіння в необхідній кількості
- ємності з технічною водою;
- забезпечення достатньої кількістю питної води гарантованої якості на розрахункову кількість осіб;
- розробити плани евакуації;
- контейнерів для зберігання продуктів харчування ;
- резервним штучним освітленням;
- забезпечення достатньої кількістю та об'ємом ємкостей для нечистот;
- до забезпечити наявність лікарських засобів та необхідних виробів які будуть відповідати розрахунковій кількості осіб відповідно до додатків наказу МВСУ від 09.07.2018 р Д579;
- доукомплектувати шанцевим інструментом;
- забезпечити засобами особистої гігієни;
- таблички встановленого зразку та показників руху до споруд;
- закладання віконних прорізів відповідно до рекомендацій заборони скручування електропроводів;
- забезпечити засобами вимірювання температури та вологості повітря;
- на стінах осипання та злущування декоративного оздоблення;
- забезпечити достатньою кількістю засобів особистої гігієни

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голови комісії:		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
Членів комісії:		
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Іван БОЙЧУК
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Начальник Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Олександр СІЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДПУ ім.В.Винниченка		Рашид АБАШЕВ

З актом ознайомлений:

Ректор

_____ 2022 року



Евген Соболев

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №1

23 серпня 2022 року

м. Кропивницький

Комісія у складі
Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Іван БОЙЧУК**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Начальнику Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Олександр СІЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка **Рашида Абашева** проведено огляд об'єкта підвальних приміщень (Склад) ЦДПУ ім. В.Винниченка розташованого за адресою: вул. Шевченка,1, м. Кропивницький, Кропивницького району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Кіровоградській обласній раді

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: цокольне приміщення ЦДПУ(Склад) основне функціональне призначення: складське приміщення. розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДПУ Склад загальна площа 113.9 кв.м, загальний об'єм 319 куб. м, розрахована на 50 чол.
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: відсутня, природна.
5. Стан системи водопостачання: не передбачено проектом.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом, санвузли: відсутні
7. Стан систем опалення: відсутнє, не передбачено проектом.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: стаціонарні телефонні апарати у кількості 1 шт.
10. Протипожежний стан: укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 1 вогнегасники.

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Склад навчального корпусу №1 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького. за умов забезпечення:

- місцями для сидіння в необхідній кількості
- резервним штучним освітленням;
- засобами оповіщення (радіоприймач);
- доукомплектувати шанцевим інструментом;
- забезпечення достатньої кількості питної води гарантованої якості на розрахункову кількість осіб;
- ємності з технічною водою в достатній кількості;
- забезпечення достатньої кількості та об'ємом ємкостей для нечистот;
- розробити план евакуації людей з приміщень
- до забезпечити наявність лікарських засобів та необхідних виробів які будуть відповідати розрахунковій кількості осіб відповідно до додатків наказу МВСУ від 09.07.2018 р Д579;
- забезпечити засобами особистої гігієни;
- таблички встановленого зразку та показників руху до споруд;
- доукомплектувати вогнегасниками відповідно до типових норм належності вогнегасників;
- засіб для вимірювання температури та вологості;
- контейнери для харчових продуктів;
- лампи денного освітлення обладнати захисною арматурою (або заміна на ЛЕД);
- закладання віконних прорізів відповідно до рекомендацій заборони скручування електропроводів, заборони користування світильниками з лампами розжарювання зі змінними ковпачками (розсіювачами)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голови комісії: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
Членів комісії: Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Іван БОЙЧУК
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Начальник Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Олександр СІЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка		Рашид АБАШЕВ

З актом ознайомлений:

Ректор

Евген Соболев

_____ 2022 року



АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №1

23 серпня 2022 року

м. Кропивницький

Комісія у складі
Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Іван БОЙЧУК**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Начальнику Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Олександр СІЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка **Рашида Абашева** проведено огляд об'єкта підвальних приміщень (Їдальня) ЦДПУ ім. В.Винниченка розташованого за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Кропивницького району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Кіровоградській обласній раді

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення ЦДПУ (Їдальня)
основне функціональне призначення: для харчування.
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДПУ Їдальня загальна площа **101.5 кв.м,** загальний об'єм **304.5 куб. м,** розрахована на **50 чол.**
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, входи не захарашенні, захищенні від атмосферних опадів навісом, біля встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: функціонує.
5. Стан системи водопостачання: система водопостачання централізована від міської мережі.
6. Стан каналізаційної системи: функціонує санвузли: відсутні.
7. Стан систем опалення: в справному стані від міської мережі централізованого опалення (Їдальня)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: стаціонарні телефонні апарати у кількості 1 шт., інтернет.
10. Протипожежний стан:
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: не доукомплектовано



ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Їдальня навчального корпусу №1 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка рекомендовано до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:

- місцями для сидіння в необхідній кількості
- резервним штучним освітленням;
- засобами оповіщення (радіоприймач);
- шанцевим інструментом;
- забезпечення достатньої кількістю питної води гарантованої якості на розрахункову кількість осіб;
- смності з технічною водою;
- забезпечення достатньої кількістю та об'ємом герметичних ємкостей для нечистот(викопних баків);
- до забезпечити наявність лікарських засобів та необхідних виробів які будуть відповідати розрахунковій кількості осіб відповідно до додатків наказу МВСУ від 09.07.2018 р Д579;
- забезпечити засобами особистої гігієни;
- встановити таблички «Укриття» відповідно зразка;
- закладання віконних прорізів відповідно до рекомендацій;
- забезпечити контейнери для зберігання продуктів харчування;
- доукомплектувати вогнегасники відповідно до «Типових норм належності вогнегасників»
- засоби для вимірювання температури і вологи.

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голови комісії:		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
Членів комісії:		
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Іван БОЙЧУК
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Начальник Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Олександр СІЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка		Рашид АБАШЕВ

З актом ознайомлений:

Ректор

_____ 2022 року



Евген Соболев